

エクサアート販売休止のご連絡

エクサアート製品のステンレスパイプφ80が

メーカー欠品のため関連商品の販売が困難な状況となっております。

つきましては、メーカー供給体制が整うまで以下商品を【販売休止】とさせていただきます。

ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願い致します。

販売再開の目途が経ちました際には、改めてご連絡させていただきます。

【販売休止商品】

*ストレートパイプφ80（品番：EA09-SP80）

*ステンレス製変換パイプφ80 シリーズ

両側差込ースリット無し（品番：EA09-BSN80A / BSN80B）

両側差込ースリット有り（品番：EA09-BSW80A / BSW80B）

片側差込ースリット無し（品番：EA09-OSN80A / OSN80B）

片側差込ースリット有り（品番：EA09-OSW80A / OSW80B）