

お客様へお願い



ゼツタイにおやめください

SPARCO CORSA ステアリングホイールカバー

×

アルコール除菌

昨今、ステアリングカバーの早期劣化の事例報告が届いております。
コロナ禍に於ける、アルコール除菌の影響によるものが増えています。

合成皮革(PUレザー)・合成スエードにアルコール等の溶剤を接触させると、塩化ビニルレザーの表面が溶けて可塑剤の溶出や化学物質の吸収により、表面のツヤ変化や硬化が生じます。

アルコールでぬれた手でステアリングカバーを触ったり、拭いたり等は絶対にしないで下さい。

今後は、順次商品には注意喚起の記載をしていきます。
貴社におかれましても、販売の際、お客様先に当件をお伝えいただけますようお願い致します。

今後とも、SPARCO CORSA を ご愛顧・ご拡販の程、何卒宜しくお願い致します。



東京都江戸川区江戸川 2-11-18 3F

TEL 03-5636-7570

FAX 03-5636-7580